

Предписание № 448/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Огорокова А.В. № 448 от 08.09.2020

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

«08» сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 час.

«09» сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«22» сентября 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

проведена **внеплановая** выездная проверка

начальником отделения ОНДиПР по г. Челябинску Прыкиным Андреем Николаевичем (государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору), инспектором ОНДиПР по г. Челябинску Шевченко Романом Сергеевичем (государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору), инспектором ОНДиПР по г. Челябинску Царьковой Екатериной Юрьевной (государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору)

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева», расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 136 В

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с специалистом по охране труда Гончаровым А.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр.едл.и.са.ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В подвале в местах пересечения противопожарных преград с	п.22 Правил противопожарного режима в	01.10.2021	

Вход. № 01-20/1446
2020

	коммуникациями не заделаны негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры.	РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	Вопрос	
2.	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021 Вопрос	
3.	В лестничном марше расположенном с наружи перед основным эвакуационным выходом (крыльцо) отсутствуют ограждения с перилами высотой не менее 1,2 метра.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
4.	Ширина эвакуационного выхода с южной стороны здания ведущего из лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,2 м. (фактически 0,8 м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11).	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130.2020	01.10.2021	
5.	При эксплуатации эвакуационных путей первого этажа здания (основной холл) допускается размещение различных материалов и других предметов (детские коляски, велосипед) мешающих свободной эвакуации людей.	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021 Вопрос	
6.	На первом этаже здания отсутствуют двери эвакуационных выходов из лестничной клетки, предусмотренные проектной документацией и предназначенные для ограничения распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021 Вопрос	
7.	Отсутствуют указатели месторасположения с чётко нанесёнными цифрами расстояния до пожарных гидрантов, являющимся источником противопожарного водоснабжения.	п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021 Вопрос	
8.	Двери лестничных клеток расположенных на 3 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020	01.10.2021 Вопрос	
9.	Двери лестничных клеток расположенных на 4 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020	01.10.2021 Вопрос	
10.	Двери лестничных клеток расположенных на 5 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП	01.10.2021 Вопрос	

		1.13130.2020		
11.	Двери лестничных клеток расположенных на 8 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020	01.10.2021	Вопло
12.	В помещении дежурного персонала допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	Вопло
13.	В холе 6 этажа общежития допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	п. 42 «а» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	Вопло
14.	В холе 8 этажа, а также на лестничной клетке между 8 и 7 этажами размещаются различные материалы, изделия и другие предметы, мешающие свободной эвакуации людей.	п. 36 «б» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	Вопло
15.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	Вопло
16.	На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации, находится в неисправном состоянии (предоставлен акт проверки работоспособности системы АПС и оповещения при пожаре от 21.08.2020 согласно которого системы неисправны).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	
17.	Система оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты находится в неисправном состоянии (предоставлен акт проверки работоспособности системы АПС и оповещения при пожаре от 21.08.2020 согласно которого системы неисправны).	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	
18.	На объекте не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно допускается курение табака в лестничных клетках и холлах.	п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года.	01.10.2021	Вопло
19.	Со 2 по 9 этажи отсутствует второй эвакуационный выход. (межбалконные лестницы служащие вторым эвакуационным выходом с этажей, демонтированы а также заварены люки	ст.4, ст.6, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9. СП 1.13130.2020; п. 4.1, п. 4.6, СНиП II-A.5-62;	01.10.2021	

	вышеуказанных лестниц).	п. 1.47 СНиП II-Л.1-62; п. 23(ж) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 года;		
20.	На путях эвакуации (в лестничных клетках 2,3,4,5 этажей) отсутствует эвакуационное освещение.	п.1 ч.2, ст.1 ч.1 ст.6, ч. 3, 4 ст.4, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3 СП 31-110-2003; п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п.п 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по г. Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по г. Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская. 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ОНДиПР по г. Челябинску Прыкин Андрей Николаевич (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 22 » 09 2020 г.



Инспектор ОНДиПР по г. Челябинску Шевченко Роман Сергеевич (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 22 » 09 2020 г.



Инспектор ОНДиПР по г. Челябинску Царькова Екатерина Юрьевна (государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору)

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 22 » 09 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2020 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 766C337386377E929C4495066D8D11F
Владелец: Балахов Евгений Борисович
Действителен с 16.05.2022 до 09.08.2023