

ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Челябинской области
г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)



Предписание № 548/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 548 от 19 мая 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Окорочковым
(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

Дата и время проведения проверки:

«10» июня 2021 г. с 13 час. 35 мин. до 17 час. 35 мин. Продолжительность 4 часа – обследование объекта защиты;

«11» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – рассмотрение документов и иной информации;

«16» июня 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – опрос и получение объяснений;

«25» июня 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – работа с документами.

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 7 часов.

Государственный инспектор г.Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева» расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Барбюса, 136 В

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Уполномоченное лицо на проведения проверки, преподаватель Гончаров Антон Сергеевич
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподани	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В подвале в местах пересечения противопожарных преград с коммуникациями не заделаны негорючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры (Предлагалась ранее п.1 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения	п.15 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	

	01.10.2021)			
2	Не организовано проведение проверок работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (Предлагалась ранее п.2 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п.48 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
3	В лестничном марше расположенном с наружи перед основным эвакуационным выходом (крыльцо) отсутствуют ограждения с перилами высотой не менее 1,2 метра. (Предлагалась ранее п.3 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.10.2021	
4	Ширина эвакуационного выхода с южной стороны здания ведущего из лестничной клетки непосредственно наружу менее 1,2 м. (фактически 0,8 м. замер произведён рулеткой ЭНКОР, заводской №11). (Предлагалась ранее п.4 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.10.2021	
5	При эксплуатации эвакуационных путей первого этажа здания (основной холл) допускается размещение различных материалов и других предметов (детские коляски, велосипед) мешающих свободной эвакуации людей. (Предлагалась ранее п.5 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 27 «б» «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
6	На первом этаже здания отсутствуют двери эвакуационных выходов из лестничной клетки, предусмотренные проектной документацией и предназначенные для ограничения распространения опасных факторов пожара на путях эвакуации. (Предлагалась ранее п.6 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 16 «д» «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	

7	чётко нанесёнными цифрами расстояния до пожарных гидрантов, являющимся источником противопожарного водоснабжения. (Предлагалась ранее п.7 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
8	Двери лестничных клеток расположенных на 3 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах. (Предлагалась ранее п.8 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.10.2021	
9	Двери лестничных клеток расположенных на 4 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах. (Предлагалась ранее п.9 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.10.2021	
10	Двери лестничных клеток расположенных на 5 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах. (Предлагалась ранее п.10 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.10.2021	
11	Двери лестничных клеток расположенных на 8 этаже не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, и уплотнением в притворах. (Предлагалась ранее п.11 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и	01.10.2021	

		выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;		
12	В помещении дежурного персонала допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (Предлагалась ранее п.12 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 35 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
13	В холе 6 этажа общежития допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (Предлагалась ранее п.13 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 35 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
14	В холе 8 этажа, а также на лестничной клетке между 8 и 7 этажами размещаются различные материалы, изделия и другие предметы, мешающие свободной эвакуации людей. (Предлагалась ранее п.14 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 35 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
15	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). (Предлагалась ранее п.15 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 50 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
16	На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации, находится в неисправном состоянии (предоставлен акт проверки работоспособности системы АПС и оповещения при пожаре от 21.08.2020 согласно которого системы неисправны). (Предлагалась ранее п.16 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
17	Система оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты находится в неисправном состоянии (предоставлен акт проверки работоспособности системы АПС и оповещения при пожаре от 21.08.2020 согласно которого системы неисправны). (Предлагалась ранее п.17 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
18	На объекте не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", а именно допускается курение табака	п. 11 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	

	в лестничных клетках и холлах. (Предлагалась ранее п.18 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)			
19	Со 2 по 9 этажи отсутствует второй эвакуационный выход. (межбалконные лестницы служащие вторым эвакуационным выходом с этажей, демонтированы а также заварены люки вышеуказанных лестниц). (Предлагалась ранее п.19 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст.4, ст.6, ст.89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.9. СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020; п. 4.1, п. 4.6, СНиП II-A.5-62; п. 1.47 СНиП II-L.1-62; п.16 п.п.Ж «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
20	На путях эвакуации (в лестничных клетках 2,3,4,5 этажей) отсутствует эвакуационное освещение. (Предлагалась ранее п.20 предписание №448/1/1 от 22.09.2020, контрольный срок устранения нарушения 01.10.2021)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020 п.п 7.104, 7.105 СП 52.13330.2011	01.10.2021	
21	На 8 этаже в холле световой оповещатель в не рабочем состоянии.	п. 37, 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.10.2021	
22	Прямки у оконных проемов подвального этажа здания не очищены от мусора и посторонних предметов	п. 18 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.10.2021	
23	В холле 2 этажа для декоративной отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (фотообои) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.10.2021	

для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.1.2, (КМЗ) не представлены.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2021 г. (месяц, год).

Государственный инспектор

города Челябинска по пожарному надзору О.С. Поповичева

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 25 » 06 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 766C537386377E929C44595066BDBD11F
Владелец: Валахов Евгений Борисович
Действителен: с 16.05.2022 до 09.08.2023