

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, факс, электронный адрес)

Предписание № 546/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты от предотвращения угрозы возникновения пожара

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

На основании: распоряжения № 546 от 19 мая 2021 г. выданного начальником ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Окорочевым

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

Дата и время проведения проверки:

«09» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа – обследование объекта защиты;

«10» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – рассмотрение документов и иной информации;

«16» июня 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – опрос и получение объяснений;

«25» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час – работа с документами.

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 7 часов.

Государственный инспектор г.Челябинска по пожарному надзору Поповичева Ольга Сергеевна;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В.Яковлева» расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 31

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Уполномоченное лицо на проведения проверки, преподаватель Гончаров Антон Сергеевич (указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподанных	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На фасаде здания допускается устройство баннера с неопределенными свойствами пожарной опасности документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению Г1, В1, Д2, Т2 не представлены.	п. 33 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	

2	На путях эвакуации с холла первого этажа непосредственно наружу для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
3	На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарной защиты (рабочий проект на систему автоматической пожарной сигнализации).	п.54«Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
4	В учебном корпусе двери лестничных клеток (двупольные двери, второе полотно дверей на 1,2,3,4 этажах здания), в мастерских (между помещениями 67 и 68 по техническому паспорту), двери лестничной клетки столовой не обеспечены приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
5	В учебном корпусе на 1,2,3,4 для частичной отделки стен холла (декоративная облицовка листом МДФ), в блоке мастерских на 2 этаже общего коридора (помещение 47 по техническому паспорту (обои, панели) применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
6	На 4 этаже в учебной аудитории (помещение №1 по техническому паспорту - нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек), на 1 этаже в зале заседания (помещение №21 по техническому паспорту - нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек), в блоке мастерских на 2 этаже в танцевальном зале, на 2 этаже в актовом зале частично для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (обои на бумажной основе, в танцевальном зале-панели стеновые, актовом зале-панели стеновые) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
7	На 2 этаже учебного корпуса (перед входом в помещение №1 по техническому паспорту) над дверью эвакуационного выхода в	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв.	01.06.2022	

	лестничную клетку световой оповещатель «Выход» в не рабочем состоянии.	Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.		
8	На 1 этаже учебного корпуса, дверь эвакуационного выхода (из помещения №3 в помещение №2 по техническому паспорту), дверь эвакуационного выхода в мастерских (из общего коридора помещение 67 по техническому паспорту) открываются не по направлению движения из здания.	п. 27 (д) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.; ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
9	В кабинете директора (помещение №17 на 2 этаже) система автоматической пожарной сигнализации в не рабочем состоянии.	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
10	На 1 этаже в учебной аудитории (помещение №7 по техническому паспорту - нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек) для отделки потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (натяжной потолок) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
11	Дверь эвакуационного выхода (1 этаж, между помещением 4 и 5 по техническому паспорту, в подвале со стороны слесарной мастерской) открывается не по направлению выхода из здания.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.22 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
12	На путях эвакуации (1 этаж, помещение №5 по техническому паспорту) при высоте лестницы более 45 см (фактически 3 ступени) не предусмотрены ограждения с поручнями.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	

13	допускается размещение помещений предназначенных для детского досуга (тир, тренажёры – помещение 12 по техническому паспорту).	п. 8 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
14	В подвале (помещение №4 по техническому паспорту) допускается хранение лыжного оборудования (лыжная база), хранение других посторонних предметов, а так же допускается размещение складских помещений (склад 1, 2, продуктовые склады).	п. 16, п.п б «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
✓ 15	Прямки у оконных проемов подвального этажа здания не очищены от мусора и посторонних предметов	п. 18 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
16	В подвале (помещение № 4,12,10, общий коридор помещений, согласно технического паспорта) не обеспечены системой автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А4 СП 5.13130.2009;	01.06.2022	
✓ 17	На 1 этаже в теплом переходе между зданиями, в блоке мастерских (помещение 68 на 1 этаже по техническому паспорту, выход непосредственно наружу), в главном холле центрального корпуса двери эвакуационного выхода закрыты на ключ.	п.26 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.06.2022	
✓ 18	В лаборатории гидравлики дымовые пожарные извещатели покрыты краской, в связи, с чем пожарный извещатель при пожаре своевременно не сработает на сигнал «пожар».	п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
19	В мастерских на путях эвакуации (лестничная клетка, помещение 68 по техническому паспорту) для отделки стен применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (масляная краска) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ0) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
20	В мастерских на путях эвакуации в общих коридорах на втором этаже (помещения 62,63,54 по техническому паспорту) сняты двери, предусмотренные проектной документацией.	п. 16 (д) «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;	01.06.2022	
21	В главном холле (центральный корпус) на путях эвакуации в полу допускается перепад высот менее 0,45 м.(выступ 0,08м.)	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.5 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты.	01.06.2022	

		Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;		
22	На 2 этаже подсобное помещение при актовом зале, отдельно стоящее строение (блок гаражей) не обеспечены системой автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А, п. А4 СП 5.13130.2009; п.4.4. таблица 1,3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
23	В зальном помещении столовой (нахождение людей более 15 человек, но не более 300 человек) для отделки стен и потолка применены материалы с неопределенными свойствами пожарной опасности (стенные панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий образовательных учреждений профессионального и среднего профессионального образования Ф.4.1, (КМ1) не представлены.	ст. 4, ст. 6, таблица 29 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.06.2022	
24	В зальном помещении столовой (посадочных мест около 80) ширина второго эвакуационного выхода менее 1,2м. Фактически 0,55 м.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.19 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020;	01.06.2022	
25	В подсобных помещениях столовой допускается курение.	п. 11 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
26	Частично в учебном корпусе, мастерских (общий коридор) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	ст. 4, ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.12 СП 1.13130 «Системы	01.06.2022	

✓
по плану
защиты

по плану
защиты

по плану
защиты

		противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» утв. Приказом МЧС России №194 от 19.03.2020		
27	На фасаде здания отсутствует пожарный знак места расположения, направления движения к источникам противопожарного водоснабжения, который обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами указывающими расстояния до их месторасположения.	п. 48 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
28	Ширина проезда для пожарной техники к главному входу учебного корпуса менее 3,5м. Фактически 3,4 м., установлен шлагбаум.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» утв. Приказом МЧС России №89 от 14.02.2020; п.71 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
29	На территории образовательного Учреждения устроена свалка горючих материалов (сухой растительности, строительных материалов и другого легкосгораемого мусора).	п. 67, 69 «Правила противопожарного режима в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.	01.06.2022	
30	В лаборатории поваров, а так же в помещении 50 по техническому паспорту в строении мастерских (вблизи установок для приготовления пищи, где тепловыделение) отсутствуют тепловые пожарные извещатели.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.1.4 СП 5.13130.2009;	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание начальнику ОНДиПР по городу Челябинску или заместителю начальника ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г. Челябинск ул. Тагильская, 24а. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в июне 2022 г.
(месяц, год).

Государственный инспектор

города Челябинска по пожарному надзору О.С. Поповичева

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 15 » 06 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021 г.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Челябинской области (351)239-99-99

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 766C537386377E929C445950660BD11F
Владимир Владимирович Баранов
Действителен с 14.05.2020 до 09.08.2023